



# Radonindikering

## Rådgivande korttidsindikering av Radon

<b>Fastighetsbeteckning</b>	Kungsbro 1:152
<b>Adress</b>	Källhemsvägen 12
<b>Postnummer/Ort</b>	585 72 Ljungsbro
<b>Mätdatum</b>	2026-05-21
<b>Exponeringstid</b>	13.00-14.30
<b>Mätinstrument</b>	Radon Eye Radonscouter Kalibrerad 2025-10-03 Egenkontroll utförd 2026-04-24
<b>Hustyp</b>	Friliggande villa i 1 ½-plan med källare
<b>Byggnadsår</b>	1955
<b>Ventilation</b>	Mekanisk frånluft
<b>Blåbetong</b>	-
<b>Väderlek/Temp</b>	Mulet och cirka 15 grader

**Genomsnittlig radonhalt i bostaden/källaren** 135 Bq/m<sup>3</sup>

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna mätning är endast en rådgivande indikering av radonhalten under exponeringstiden. För att fastställa ett årsmedelvärde skall en långtidsmätning utföras enligt SSM på 2 till 3 månader under eldningssäsong (1/10 – 30/4). Vid en jämförelse är det viktigt att ta i beaktning av husets beskaffenhet vad gäller funktionen i ventilationssystemet i fastigheten samt boendevanor, vädning och väderleken för tiden ex blåst och kyla påverkar även ventilationen. Gränsvärdet för radon är 200 Bq/m<sup>3</sup>.

Observera att denna mätning/indikering är utförd utanför ordinarie mätperiod.

Linköping 2026-05-21

FST Husbesiktningar AB