

Radonindikering

Rådgivande korttidsindikering av Radon

Fastighetsbeteckning	Körsbäret 1
Adress	Enbärsvägen 10
Postnummer/Ort	597 32 Åtvidaberg
Mätdatum	2026-09-15
Exponeringstid	2 timmar
Mätinstrument	Radon Eye Radonscouter, kalibrerad 2026-03-19
	Egenkontroll utförd 2026-08-18
Hustyp	Friliggande villa i 1-plan med suterräng
Byggnadsår	1968
Ventilation	Mekanisk från-och tilluftsventilation med värmeåtervinning (FTX)
Temperatur/Väderlek	16° Mulet

Denna radonindikering är ej utförd under ordinarie mätsäsong/mätperiod (ordinarie mätsäsongen sträcker sig från 1 oktober till 30 april).

Genomsnittlig radonhalt i Entréplan

Mindre än 50 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Genomsnittlig radonhalt i Suterrängvåning

240 Bq/m³

Värdet är beräknat på ett genomsnitt över exponeringstiden.

Denna radonindikering är en rådgivande korttidsmätning och ger endast en indikation på hur höga radonvärdena är under den period då mätningen utfördes. Indikeringen/mätvärdet avser enbart denna period och ska därför inte betraktas som ett årsmedelvärde.

Radongashalten i inomhusluften varierar från timme till timme, från dag till dag och mellan olika år (beroende på väderlek, temperatur, boendevanor m.m.).

Referensnivån för radon inomhus i bostäder är 200 becquerel per kubikmeter luft, Strålskyddsförordning (2018:506)

Linköping 2026-09-15

FST Husbesiktningar AB



Lars Liljeblad

medlem i SBR (Svenska Byggingenjörers Riksförbund)