

## Radonmätning med spårfilm

(Enligt SSIs metodbeskrivning i 2005:01 nr 1)

### Mätplats

FREDRIK SJÖSTRÖM  
VÄRTAVÄGEN 1 A  
18363 TÄBY

MÄKLARRINGEN  
LENA WESTERLUND  
BIBLIOTEKSGÅNGEN 2  
18370 TÄBY

Inkom: 2006-03-29  
Beräknad: 2006-03-30

Etsningsnr: 060329-1

### Fastighetsdata

VIGGBYHOLM 94:4

Lägenhetsnr:  
Fastighetsnr:  
Byggid:  
Bostadstyp: VILLA  
Typ av grund: PLATTA PÅ MARK  
Typ av ventilation: FRÅNLUFT

Hushållsvatten: KOMMUNALT  
Blåbetong ingår: NEJ  
Besök av fackmän: INGET BESÖK  
Byggnadsår: 1975  
Ombyggnadsår:

### Uppmätta värden (för mer information se baksidan)

Filmnr	Rumstyp	Plan	Bq/m <sup>3</sup>	Start datum	Stopp datum	Anm.
665247	SOVRUM	2	<100 +/- 10	2006-03-15	2006-03-27	4
665248	VARDAGSRUM/KÖK	1	<100 +/- 10	2006-03-15	2006-03-27	4

### Anmärkningar:

Årsmedelvärde anges ej, otillräckligt antal filmer utan anmärkning.  
Anm.4, mättiden för kort (filmen ej med i årsmedelvärdesberäkning).

## Årsmedelvärde

### Radongashalt

Bq/m<sup>3</sup> (Becquerel per kubikmeter)

Radongashalten i bostaden varierar från timme till timme, från dag till dag och t.o.m mellan olika år beroende på väderlek, boendevanor m m. Därför kan det verkliga årsmedelvärdet vara mellan 0 och 40 % högre eller lägre än ovan angivna årsmedelvärde. Angivet värde är dock det mest sannolika.

### Mätrapporten godkänd:

2006-03-31 08:44:13



Frej Kullman  
MRM Konsult AB

Mätrapporten ifylld av: FREDRIK SJÖSTRÖM

Bostadsinnehavare

Se baksidan "UNDERSKRIFT AV MÄTRAPPORTEN"